

# รายงานสถานการณ์น้ำเสียในเขตตำบลบ้านดู่

ประจำปี 2563

จัดทำโดย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

## สารบัญ

	หน้า
<b>ข้อมูลพื้นฐานของน้ำในเขตตำบลบ้านดู่</b>	
1. ความสำคัญของน้ำ	1
2. แหล่งน้ำของตำบลบ้านดู่	1
3. ข้อมูลแหล่งน้ำทางการเกษตร	2
4. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค	3
5. ปัญหาการน้ำเสียของแหล่งน้ำในเขตตำบลบ้านดู่	3
6. สาเหตุของปัญหาน้ำเสีย	5
7. วิธีการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย	6
<b>ภาคผนวก</b>	
-ข้อร้องเรียนเรื่องน้ำเสีย ประจำปี 2563	
-รายชื่อสถานประกอบการ เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (มาตรา 80) ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่	
-แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี งบประมาณ 2563	

## ข้อมูลพื้นฐานของน้ำในเขตตำบลบ้านดู่

### 1. ความสำคัญของน้ำ

น้ำมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืชถ้าขาดน้ำเมื่อใดก็เป็นการยากที่มนุษย์ สัตว์และพืชจะดำรงชีวิตอยู่ได้นาน ดังนั้น ตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบันเราจะพบว่ามนุษย์ทุกหมู่ สัตว์และพืชจะดำรงชีวิตอยู่ได้นานดั่งนั้นตั้งแต่ทุกเหล่า ทุกเผ่าพันธุ์ เลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับน้ำ น้ำธรรมชาติมีอยู่ทั่วไป ทั้งบนผิวดิน ใต้ดิน และในบรรยากาศ น้ำบนผิวดินเป็นแหล่งน้ำที่เราจะพบมากที่สุด ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ห้วย ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร ส่วนน้ำใต้ดินมีแตกต่างกันเป็น 2 ประเภท คือ น้ำในดิน และน้ำบาดาล คนเราต้องใช้น้ำจำนวนมากทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค การประกอบอาชีพ เช่น การประมง เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องช่วยกันรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้ ให้สะอาดอยู่เสมอ หากปล่อยให้สิ่งสกปรก เช่น ขยะ หรือน้ำทิ้ง ลงปะปนอยู่ในน้ำธรรมชาติ ก็จะทำให้แหล่งน้ำนั้นกลายเป็นน้ำเสียในภายหลัง เมื่อแหล่งน้ำดีกลายเป็นน้ำเสีย ก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน พืช และสัตว์ โดยเฉพาะแต่พื้นที่เดียวเท่านั้น อาจขยายบริเวณภัยอันตรายกว้างไกลออกไปทั้งชุมชนละแวกนั้นได้

### 2. แหล่งน้ำของตำบลบ้านดู่

#### 1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| - ลำห้วย, ลำน้ำ | 8 สาย   |
| - บึง, หนองน้ำ  | 16 แห่ง |
| - ลำเหมือง      | 12 สาย  |
| - อ่างเก็บน้ำ   | 7 แห่ง  |

#### 2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| - ฝาย               | 15 แห่ง |
| - บ่อน้ำตื้น        | - แห่ง  |
| - บ่อโยก            | - แห่ง  |
| - ระบบประปาหมู่บ้าน | 15 แห่ง |
| - ระบบประปาภูเขา    | - แห่ง  |
| - อ่างเก็บน้ำฝน     | - แห่ง  |

3. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำทางการเกษตร	ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร		ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรตรระบุ			
	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	การเข้าถึงแหล่งน้ำทางการเกษตร		ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง	
แหล่งน้ำทางการเกษตร	ลำดับความสำคัญ	ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี		ทั่วถึง	ไม่ทั่วถึง	
		เพียงพอ	ไม่เพียงพอ			
1.) ปริมาณน้ำฝน						
		√		-		
2.) แหล่งน้ำธรรมชาติ						
2.1	แม่น้ำ		√		√	
2.2	ห้วย/ลำธาร		√		√	
2.3	คลอง		√		√	
2.4	หนองน้ำ/บึง		√		√	
2.5	น้ำตก					
2.6	อื่นๆ					
3.) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น						
3.1	แก้มลิง		√		√	
3.2	อ่างเก็บน้ำ		√		√	
3.3	ฝาย		√		√	
3.4	สระ		√		√	
3.5	คลองชลประทาน		√		√	
3.6	อื่นๆ					

#### 4. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

แหล่งน้ำ	ไม่มี	มี		ทั่วถึงหรือไม่		
		เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	ทั่วถึง	ไม่ทั่วถึง	ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
1. บ่อบาดาลสาธารณะ			√		√	
2. บ่อน้ำตื้นสาธารณะ			√		√	
3. ประปาหมู่บ้าน (ของอปท.)						
4. ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)			√		√	
5. แหล่งน้ำธรรมชาติ						
6. อื่นๆ						

#### 5. ปัญหาน้ำเสียของแหล่งน้ำในเขตตำบลบ้านดู่

ปัจจุบันปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ นั้น นับว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชน การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ มีท่าอากาศยานทางสรรพสินค้า สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของประชากรประจำถิ่นและประชากรแฝงจำนวนมาก การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สถานประกอบการเพิ่มขึ้นตาม ดังนั้น หากไม่มีการเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัว อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อีกทั้ง คุณภาพชีวิตและสุขลักษณะของประชาชนผู้ใช้น้ำ เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนด้านน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมต่อไป



- การสังเกตสีของน้ำ

สีของน้ำ จะบ่งชี้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดสีหรือบอกถึงสิ่งที่ละลายอยู่ในน้ำได้ การประเมินสี อาจทำได้โดยการเปรียบเทียบกับสีมาตรฐานหรือการใช้ความรู้สึกของผู้สำรวจแต่ควรเป็นความเห็น ที่มาจากหลายๆ คน

- ตารางการวัดคุณภาพแหล่งน้ำจากสีที่ปรากฏ

สีปรากฏ	สาเหตุที่ทำให้เกิดสี
ไม่มีสี	ยังไม่ควรสรุปว่าน้ำสะอาดเพราะอาจมีสิ่งเจือปนอยู่
สีเขียว	แพลงตอนพืช
สีเหลืองหรือสีน้ำตาลหรือสีชาใส	เป็นสีของสาหร่ายอีกจำพวกหนึ่ง (dinoflagellates)
สีน้ำตาลขุ่น หรือสีแดง	มีตะกอนดินเจือปนอาจเกิดจากการกัดเซาะหน้าดิน หรือชายฝั่ง
สีขุ่น	มีคราบน้ำมันที่ผิวหน้า
สีเทาหรือสีดำน้ำ	เน่าจากสิ่งปฏิกูลหรืออาจมีแร่ธาตุจากธรรมชาติเจือปน

ที่มา : <http://www.phetchaburi-mnre.org/>



- ตารางการวัดคุณภาพแหล่งน้ำตามประเภทของกลิ่น

ประเภทของกลิ่น	ที่มาของกลิ่น
1. กลิ่นหอม	กลิ่นผลไม้ กลิ่นกระเทียม กลิ่นแตงกวา กลิ่นน้ำ หอม กลิ่นยาต่างๆ
2. กลิ่นต้นไม้	กลิ่นสาหร่าย กลิ่นหญ้า กลิ่นต้นไม้ กลิ่นแพลงตอนต่างๆ
3. กลิ่นดินและเชื้อรา	กลิ่นดิน กลิ่นโคลน กลิ่นเชื้อราต่างๆ
4. กลิ่นคาว	กลิ่นคาวปลา กลิ่นน้ำ มัน ตับ ปลา กลิ่นหอยต่างๆ (dinoflagellates)
5. กลิ่นยา	กลิ่นฟีนอล กลิ่นน้ำมันหอมระเหย กลิ่นน้ำ มัน กลิ่นไขมัน กลิ่นพาราฟิน กลิ่นคลอรีน กลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด์ กลิ่นคลอโรฟีนอลหรือกลิ่น ผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ
6. กลิ่นเน่า	กลิ่นของสดเน่า กลิ่นขยะ กลิ่นน้ำ ทั้ง กลิ่นคอกหมู กลิ่นมูลสัตว์ต่างๆ

ที่มา <http://www.phetchaburi-mnre.org>

6. สาเหตุของปัญหาน้ำเสีย

1. สาเหตุหลักคือการปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำโดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อดักไขมัน มาจากบ้านเรือนประชาชนและร้านค้า จึงทำให้ไขมันเหล่านั้นอุดตันท่อระบายน้ำและเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในที่สุด
2. ปัญหาทางกายภาพของแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำจืดจำนวนมาก และน้ำไม่มีการไหลเวียน
3. การบังคับใช้กฎหมายควบคุมคุณภาพน้ำที่ไม่จริงจัง



## 7. วิธีการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำหรือบ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ มีการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมคุณภาพน้ำของสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
2. กำจัด หรือ ทิ้ง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว อย่างถูกต้อง
3. หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้วัสดุทดแทนที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
4. ต้องมีมาตรการอย่างจริงจังในการดำเนินการ ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารสถานประกอบการประเภทต่างๆ และสถานที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตามที่กฎหมายกำหนด
5. แผ่นพับ โปสเตอร์ วิดีโอ ฯลฯ ในเรื่องปัญหามลพิษทางน้ำ วิธีการบำบัดน้ำเสีย ผลกระทบของปัญหาน้ำเสีย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางน้ำ
6. ให้บริการทางวิชาการ ในรูปของการสัมมนาอบรม บรรยายทางวิชาการ เรื่องปัญหามลพิษทางน้ำ ให้แก่เจ้าของสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป
7. ร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่น ปลูกฝังทัศนคติให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม





# ภาคผนวก

ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่าย ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ พื้นที่ จังหวัดเชียงราย

ชื่อแหล่งกำเนิด	ประเภทแหล่งกำเนิด	เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์	พื้นที่ (ไร่)	ประเภท	ระบบบำบัดน้ำเสีย		การระบายน้ำทิ้ง				
					ระบบบำบัดน้ำเสีย	ชนิดระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถระบบบำบัดน้ำเสีย (m <sup>3</sup> /day)	รับน้ำทิ้ง (มี/ไม่มี)	ปริมาณ (m <sup>3</sup> /day)		
บริษัทอุตสาหกรรม	โรงงานอุตสาหกรรม	222 2	บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐	๐๕๓-๗๐๒๖๖๕	เทศบาลตำบลบ้านดู่	๑๐๐		
บ.เอส.เอ็น.ซูเปอร์ไฮเวย์ จำกัด		80 1	บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐		เทศบาลตำบลบ้านดู่			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	อาคารเรียน	80 9	บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐	๐๕๓-๗๒๐๒๗	เทศบาลตำบลบ้านดู่			
น.ท.อ.กาญจนาพร จำกัด (มหาชน)	อาคารที่พักทรงสูง	404 10	บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐	๐๕๓-๗๕๔๑๕๗	เทศบาลตำบลบ้านดู่			
บ.สยามแอสเคิลอร์ จำกัด (มหาชน)	อาคารของศูนย์การค้า	12 17	บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐	๐๕๓-๗๐๒๖๘๘	เทศบาลตำบลบ้านดู่			
บ.อีซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		58 17	บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐	๐๕๓-๗๒๒๓๘๘	เทศบาลตำบลบ้านดู่			
บ.เมกาโสม เซ็นเตอร์ จำกัด		515 9	บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐		เทศบาลตำบลบ้านดู่			
ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่	ตลาด	- 4	บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐		เทศบาลตำบลบ้านดู่			
บ.เด็กลูอีส จำกัด	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	529 1	บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐		เทศบาลตำบลบ้านดู่			
บ.ยอดเหนือโปรดเลียม จำกัด		534 1	บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐	๐๕๓-๗๒๒๕๒๖	เทศบาลตำบลบ้านดู่			
ชมภูวิสิลา	ที่ดินจัดสรร		บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐	๐๕๓-๗๐๒๖๓๓	เทศบาลตำบลบ้านดู่			
บ.รพีพร			บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐		เทศบาลตำบลบ้านดู่			
บ้านดู่เมืองใหม่			บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐		เทศบาลตำบลบ้านดู่			
สิงธานี คันหรี วิถีเลข (โครงการ 5)			บ้านดู่	เมืองเชียงราย	เชียงราย	๕๗๓๐๐		เทศบาลตำบลบ้านดู่			



ที่ ขร ๕๔๕๐๕/๒๕๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๗๑๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม  
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

- สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หส.๒ จำนวน ๖ ชุด

ตามหนังสือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๓๗.๖/๕๒๘๑  
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ  
ตามมาตรา ๖๙ ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและเก็บข้อมูล  
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวันและจัดทำรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้  
 ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือ  
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แห่งกำเนิดมลพิษ อย่างน้อยเดือนละครั้ง นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับรายงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ  
ตามมาตรา ๖๙ แล้ว จำนวน ๖ ราย ดังนี้

๑. ทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
๒. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๓. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด
๕. บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด
๖. บริษัท เต็มสุขออยล์ จำกัด

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางที่ระพรรณ สิริกุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

ได้รับหนังสือแล้ว

ผู้รับ นันท ภาณุกุล

๕.๕ ๖๐ ๓ ๓ ๖๙

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๕๒

โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐

จันทนา ทิมμή/ตรวจ

ไฉ่กาน เจ้าหน้าที

พน.ฟ้าช/มอ.กร

รองปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล



### แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นาง พิระพรรณ ศิริกุล ตำแหน่ง รองวาทยก เทศบาล

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[ ] อาคารชุด		
[ ] โรงแรม		
[ ] โรงพยาบาล		
[ ] โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษา		
[✓] อาคารที่ทำการ	๑	๔
[✓] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๓	๑๓
[ ] ตลาด		
[ ] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๒	๑๘
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๖	๓๕

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ความเห็นข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

(นาง พิระพรรณ ศิริกุล)

ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่



ที่ ขร ๕๔๕๐๕/ ๒๘๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๗๑๐๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม  
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

- |  |             |
|--|-------------|
| สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒                 | จำนวน ๕ ชุด |

ตามหนังสือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๓๗.๖/๕๒๘๑  
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ  
ตามมาตรา ๖๙ ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและเก็บข้อมูล  
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวันและจัดทำรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้  
ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือ  
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แหล่งกำเนิดมลพิษ อย่างน้อยเดือนละครั้ง นั้น


บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับรายงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ  
ตามมาตรา ๖๙ แล้ว จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
๓. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๕. บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ






ขอแสดงความนับถือ

  
(นายพัฒน์พงษ์ โพธิ์เกตุ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โทร. ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๕๒  
โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐

ได้รับหนังสือแล้ว

ผู้รับ นันทา  
วันที่ 2 ธ.ค. 62

	พิมพ์/ตรวจ
	เจ้าหน้าที่
	ทนาย/ผอ.กอ.
	รองปลัดเทศบาล
	ปลัดเทศบาล



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นาย พัฒนพงษ์ ไพฑูริย์ ตำแหน่ง พนักงานเทศบาล.....

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[ ] อาคารชุด		
[ ] โรงแรม		
[ ] โรงพยาบาล		
[✓] โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษา	๑	๖
[✓] อาคารที่ทำการ	๑	๓
[✓] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๒	๑๐
[ ] ตลาด		
[ ] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑	๗
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๕	๒๕

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ความเห็นข้อเสนอแนะ

.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

(นายพัฒน์พงษ์ ไพฑูริย์)  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

วันที่.....



ที่ ขร ๕๔๕๐๕/ ๐๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๗๑๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม  
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒ จำนวน ๕ ชุด

ตามหนังสือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๓๗.๖/๕๒๘๑  
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ  
ตามมาตรา ๖๙ ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและเก็บข้อมูล  
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวันและจัดทำรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้  
ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือ  
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แห่งกำเนิดมลพิษ อย่างน้อยเดือนละครั้ง นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับรายงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ  
ตามมาตรา ๖๙ แล้ว จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
๓. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๕. บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ชื่อและนามสกุล)

นายกเทศมนตรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๕๒

โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐

ได้รับหนังสือแล้ว

ผู้รับ

๗๓๐-๖๓

.....	พิมพ์/ตรวจ
.....	เจ้าหน้าที่
.....	พง.ฝ่าย/หอกลอง
.....	รองปลัดเทศบาล
.....	ปลัดเทศบาล



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า **นางพัชรพัชร ธีร์บุญ** ..... ตำแหน่ง **รองนายกเทศมนตรี** ..... ปฏิบัติราชการ **ส่วนราชการ ก.บ.ค. มณฑล กำขบ**  
หน่วยงาน **เทศบาลตำบลบ้านดู่** ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด  
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม  
มาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปดังนี้

ข้าพเจ้า

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[ ] อาคารชุด		
[ ] โรงแรม		
[ ] โรงพยาบาล		
[✓] โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษา	๑	๓
[✓] อาคารที่ทำการ	๑	๓
[✓] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๒	๙
[ ] ตลาด		
[ ] กภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑	๗
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๕	๒๒

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย (-)  
ความเห็นข้อเสนอแนะ

.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่





ที่ ขร ๕๔๕๐๕/ ๒๓๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๗๑๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

- |  |             |
|--|-------------|
| สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒                 | จำนวน ๕ ชุด |

ตามหนังสือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๓๗.๖/๕๒๘๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษตามมาตรา ๖๙ ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวันและจัดทำรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แหล่งกำเนิดมลพิษ อย่างน้อยเดือนละครั้ง นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับรายงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษตามมาตรา ๖๙ แล้ว จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
๓. บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๕. บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิระพรรณ สิริกุล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๕๒

โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐

นายสมชาย ใจดี

๕๓๗-๖๓

๖/๒๓

พิมพ์/ตรวจ

พิมพ์/เจ้าหน้าที

พิมพ์/รองนายก

รองปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า .....นาง พิชิพรรณ ศิริกุล..... ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านดู่ รักขิตราภิรมย์ ตำบลบ้านดู่  
หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด  
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม  
มาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[ ] อาคารชุด		
[ ] โรงแรม		
[ ] โรงพยาบาล		
[✓] โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษา	๑	๓
[✓] อาคารที่ทำการ	๑	๓
[✓] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๒	๑๐
[ ] ตลาด		
[ ] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑	๗
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๕	๒๓

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย (-)  
ความเห็นข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

(นาง พิชิพรรณ ศิริกุล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่



ที่ ขร ๕๔๕๐๕/ ๗๖๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๗๑๐๐

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม  
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒ จำนวน ๕ ชุด

ตามหนังสือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๓๗.๖/๕๒๘๑  
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ  
ตามมาตรา ๖๙ ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและเก็บข้อมูล  
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวันและจัดทำรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้  
 ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือ  
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แห่งกำเนิดมลพิษ อย่างน้อยเดือนละครั้ง นั้น


บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับรายงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองแหล่ง  
มลพิษตามมาตรา ๖๙ แล้ว จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
๓. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๕. บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายพัฒน์พงษ์ โพธิ์เกตุ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

ได้รับหนังสือแล้ว

๒๕-๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โทร. ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๕๒  
โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐

วันที่รับ  
๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  
พิมพ์/ตราจ  
ผู้รับ  
นาย/นาง/นางสาว  
นาย/นาง/นางสาว  
นาย/นาง/นางสาว



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายพจนพงษ์ โพธิ์เกษุ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[ ] อาคารชุด		
[ ] โรงแรม		
[ ] โรงพยาบาล		
[✓] โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษา	๑	๓
[✓] อาคารที่ทำการ	๑	๓
[✓] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๒	๑๓
[ ] ตลาด		
[ ] กัดอาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑	๘
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๕	๒๗

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ความเห็นข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
(นายพจนพงษ์ โพธิ์เกษุ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

วันที่.....

# คูฉบับ



ที่ ขร ๕๔๕๐๕/๗๗๐

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๗๑๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม  
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒ จำนวน ๖ ชุด

ตามหนังสือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๓๗.๖/๕๒๘๑  
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ  
ตามมาตรา ๖๙ ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและเก็บข้อมูล  
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวันและจัดทำรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้  
ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือ  
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แห่งกำเนิดมลพิษ อย่างน้อยเดือนละครั้ง นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับรายงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองแหล่ง  
มลพิษตามมาตรา ๖๙ แล้ว จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
๓. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท เต็มสุข ออยล์ จำกัด
๕. บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รับต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว  
พชค.๐๖๗  
( )  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โทร. ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๕๒  
โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐

ขอแสดงความนับถือ

(นางประพรรณ สิริกุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

..... 3/4/๖3 ..... พิมพ์/ตรวจ  
..... 4/1 ..... เจ้าหน้าที่  
..... 3/1 ..... พิมพ์/ขอ  
..... ..... รองปลัดเทศ  
..... ..... ปลัดเทศบาล



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นาง พ.ศ. พ.ร.ม. สิริกุล ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านดู่ ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรี  
หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด  
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม  
มาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[ ] อาคารชุด		
[ ] โรงแรม		
[ ] โรงพยาบาล		
[✓] โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษา	๑	๓
[ ] อาคารที่ทำการ		
[✓] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๒	๑๑
[ ] ตลาด		
[ ] กัดอาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๒	๒๐
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๕	๓๔

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย ( - )  
ความเห็นข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น สิริกุล

วันที่ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

# คูฉบับ



ที่ ขร ๕๔๕๐๕/ ๙๗๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๗๑๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒ จำนวน ๔ ชุด

ตามหนังสือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๓๗.๖/๕๒๘๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษตามมาตรา ๖๙ ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวันและจัดทำรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แห่งกำเนิดมลพิษ อย่างน้อยเดือนละครั้ง นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับรายงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษตามมาตรา ๖๙ แล้ว จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
๓. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางที่ระพรรณ ศรีกุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๕๒

โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐

ได้รับหนังสือแล้ว

พญกมล

๗ พค. ๖๓

๑๙/๕  
..... {พิมพ์/ทราจ  
..... {เจ้าพนักงาน  
..... ร.ก. พน.ฝ่าย/ทอ.กร  
..... รองปลัดเทศบาล  
..... ปลัดเทศบาล



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายพงษ์พงษ์ ไชยกุล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม มาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[ ] อาคารชุด		
[ ] โรงแรม		
[ ] โรงพยาบาล		
[✓] โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษา	๑	๓
[✓] อาคารที่ทำการ	๑	๖
[✓] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๒	๑๑
[ ] ตลาด		
[ ] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๔	๒๐

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ความเห็นข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....





ที่ ขร ๕๔๕๐๕/ ๑๖๔๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๗๑๐๐

๕

มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม  
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒ จำนวน ๔ ชุด

ตามหนังสือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๓๗.๖/๕๒๘๑  
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ  
ตามมาตรา ๖๙ ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและเก็บข้อมูล  
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวันและจัดทำรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้  
ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือ  
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แห่งกำเนิดมลพิษ อย่างน้อยเดือนละครั้ง นั้น


บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับรายงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองแหล่ง  
มลพิษตามมาตรา ๖๙ แล้ว จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
๓. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๕๒

โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐

ได้รับหนังสือแล้ว  
นายก อบจ.เชียงราย  
๑ มิ.ย. ๖๓

คู่มือ  
๑๑ มิ ๖/๔/๖๓  
ปลัดเทศบาล




แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายไพฑูริย์ พงษ์ไพฑูริย์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่  
หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[ ] อาคารชุด		
[ ] โรงแรม		
[ ] โรงพยาบาล		
[✓] โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษา	๑	๓
[✓] อาคารที่ทำการ	๑	๓
[✓] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๒	๑๑
[ ] ตลาด		
[ ] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๔	๑๗

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ความเห็นข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

  
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านดู่

วันที่.....



ที่ ขร ๕๔๕๐๕/ ๑๔๔๙

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๗๑๐๐

๒  
กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม  
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒ จำนวน ๕ ชุด

ตามหนังสือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๓๗.๖/๕๒๘๑  
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ  
ตามมาตรา ๖๙ ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและเก็บข้อมูล  
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวันและจัดทำรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้  
ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือ  
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แหล่งกำเนิดมลพิษ อย่างน้อยเดือนละครั้ง นั้น


บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับรายงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองแหล่ง  
มลพิษตามมาตรา ๖๙ แล้ว จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
๓. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
๕. บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๕๒

โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐

ได้รับหนังสือแล้ว

วิรัช

๒/๗/๖๓

ผู้พิมพ์	พิมพ์ตรา
ผู้ตรวจ	พิมพ์
ผู้รับ	พิมพ์
ผู้รับ	พิมพ์
ผู้รับ	พิมพ์
ผู้รับ	พิมพ์



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า พ.ศ.พัฒนาพงษ์ โพธิ์เมธู ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคู

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านคู ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[ ] อาคารชุด		
[ ] โรงแรม		
[ ] โรงพยาบาล		
[✓] โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษา	๑	๓
[✓] อาคารที่ทำการ	๑	๓
[✓] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๒	๑๑
[ ] ตลาด		
[ ] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑	๖
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๕	๒๓

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ความเห็นข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ

(เจ้าพนักงานท้องถิ่น อี.เกตุ)

วันที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคู

# คู่มือฉบับ



ที่ ขร ๕๕๕๐๕/๑๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคู  
อำเภอเมืองเขียงราย ขร ๕๗๑๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม  
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเขียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒ จำนวน ๕ ชุด

ตามหนังสือ อำเภอเมืองจังหวัดเขียงราย ที่ ขร ๐๑๑๘.๑/ว๕๓๘๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๕๖ เรื่องขอให้กำกับการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษตามมาตรา ๖๙  
ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน  
ของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวันและจัดทำรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่ง  
มลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือเสนอต่อเจ้า  
พนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แหล่งกำเนิดมลพิษ อย่างน้อยเดือนละครั้ง นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านคู ได้รับรายงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองแหล่ง  
มลพิษตามมาตรา ๖๙ แล้ว จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย
๒. บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
๓. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
๕. บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด

เทศบาลตำบลบ้านคู จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับหนังสือแล้ว

นางสาว.....  
๕ สิงหาคม ๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๕๒

โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒน์พงษ์ โพธิ์เกตุ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคู

นางสาว..... 31/8/63

พิมพ์/ตราง

เจ้าหน้าที

พน ฝ่าย/ต่อ กอ

รองปลัดเทศบาล



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นาย พงษ์พงษ์ ไชยเดช ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านดู่.....

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[ ] อาคารชุด		
[ ] โรงแรม		
[ ] โรงพยาบาล		
[✓] โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษา	๑	๓
[✓] อาคารที่ทำการ	๑	๓
[✓] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๒	๑๑
[ ] ตลาด		
[ ] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑	๖
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแปปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๕	๒๓

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ความเห็นข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

# คูฉบับ



ที่ ขร ๕๔๕๐๕/ ๑๙๓๙

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่  
อำเภอเมืองเชียงราย ขร ๕๓๑๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒ จำนวน ๕ ชุด

ตามหนังสือ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๑๑๘.๑/ว๕๓๘๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องขอให้กำกับการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษตามมาตรา ๖๙ ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่เก็บสถิติและเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวันและจัดทำรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แหล่งกำเนิดมลพิษ อย่างน้อยเดือนละครั้ง นั้น


บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับรายงานจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษตามมาตรา ๖๙ แล้ว จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
๓. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
๕. บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายวัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๕๒

โทรสาร ๐-๕๓๗๐-๓๖๕๓ ต่อ ๑๑๐


ได้รับหนังสือแล้ว

พทท นวรัตน์

๑๖ ก.ย. ๖๓

ผู้พิมพ์

๑๖ ก.ย. ๖๓

  
๑๖/๙/๖๓

ผู้พิมพ์  
พิมพ์ครั้งที่ ๑  
๑๖ ก.ย. ๖๓



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


ข้าพเจ้า นายพัฒนพงษ์ ไชร์เกตุ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตำบลบ้านดู่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม มาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[ ] อาคารชุด		
[ ] โรงแรม		
[ ] โรงพยาบาล		
[✓] โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษา	๑	๓
[✓] อาคารที่ทำการ	๑	๓
[✓] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๒	๑๑
[ ] ตลาด		
[ ] กภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑	๖
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๕	๒๓

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ความเห็นข้อเสนอแนะ

.....  
.....  
.....

ลงชื่อ   
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
(นายพัฒนพงษ์ ไชร์เกตุ)  
วันที่ ..... นายช่างเทคนิคตำบลบ้านดู่



# ปัญหาน้ำเสีย เกิดจาก การทิ้งน้ำโดยไม่บำบัด

จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่  
โทร 053-703653 ต่อ 152 โทร 0891374023

**การบำบัดน้ำเสีย**

คือการกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดที่ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

**ใครมีส่วนสร้างน้ำเสีย**



**ครัวเรือน**

**ร้านอาหาร**



**ผู้เข้าน้ำ**



**น้ำที่ไม่บำบัดก่อนปล่อยลงที่ทางหรือลำน้ำสาธารณะ**


**ก่อนไขมันที่อุดตันเส้นทางน้ำ**



**ต้องทำความสะอาดถังดักไขมันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน หรือเมื่อไขมันเต็ม**



**ถังดักไขมัน**



**แบบถังดักไขมันตัดแปลง**

**ขั้นตอนการทำ**

**1** เจาะนำปลั๊กตรงกลางขนาดเท่ากับตะกร้า

**2** ขันตอนการทำ

**3** เจาะรูข้างขนาดเท่ากับท่อ พีวีซี 2 นิ้ว

**4** ใส่พีวีซี ภาชนะใบ/ ภาชนะออก ขันเก็บใส่ช่องและถอดกรงที่เตรียมข้างด้วย และขันด้านในถึง ติดภาชนะอีกด้านกับผนังป้องกันรั่วซึม

ประกอบเข้าปลั๊ก และขันด้านใน ภาชนะ ให้แน่น ส่วนด้านนอก

## ความรู้เกี่ยวกับถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียนั้นมีหน้าที่ในการบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพดีพอ ก่อนที่จะระบายลงสู่ทางน้ำสาธารณะได้อย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยหลักการในการบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ

(ANAEROBICPROCESS) อากาศแบบที่เรียกกันว่าใช้ออกซิเจนเป็นหลักในกระบวนการกำจัดความสกปรก ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเติมอากาศ การดูแลรักษาก็ง่าย โดยส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาดมีผลิตจากวัสดุ Polyethylene และ โฟมเอิร์กสตาท ภายใต้งบประมาณออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเกราะและส่วนกรอง โดยมีเตี้ยอยู่ภายในเป็นตัวช่วยทำให้สารแขวนลอยตกตะกอน นานๆครั้งก็ควรจะไปตรวจสอบให้สารแขวนลอยย่อยสลาย และกำจัดกลิ่นการเลือกขนาดของถัง พิจารณาจากพื้นที่ที่ติดตั้งว่าเหมาะสมกับขนาดของถังหรือไม่ และดูจากปริมาณผู้อยู่อาศัยหากจำนวนผู้เฝ้าคนที่ต้องใหญ่ขึ้น หรืออาจแยกใส่เฉพาะจุดก็ได้ แล้วแต่การออกแบบการดูแลรักษายังบำบัดน้ำเสีย

- 1.ห้ามเทสารที่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ลงในถังบำบัด จะทำให้ประสิทธิภาพลดลง
- 2.ห้ามทิ้งสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก ผ้านอนามัย อาจทำให้ล้มเต็มก่อนกำหนด และพ้อตัน
- 3.ควรสูบบึงทุก 1-2 ปี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดดีอยู่เสมอ และป้องกันมิให้ตะกอนเข้าไปสะสม หลังจากที่ติดตั้งปฏิภูลแล้ว ควรเติมน้ำลงในถังทันที ป้องกันถังแตกชำรุด
- 4.หมั่นตรวจดูการไหลออกของน้ำว่ามีสารติดขัดหรือไหลเป็นปกติหรือไม่

## ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดตั้งที่ (Onsite Treatment)




หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการก่อสร้างหรือติดตั้งเพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารเดี่ยวๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน หรือ อาคารสถานที่ทำการ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดตั้งที่สำหรับบ้านพักอาศัยที่นิยมใช้กัน ได้แก่ บ่อตกไขมัน (Grease Trap) ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) เป็นต้น

เนื่องจากเป็นระบบที่ก่อสร้างได้ง่าย และในปัจจุบันมีเงินมีการทำเป็นถังสำเร็จรูปจำหน่ายทำให้สะดวกในการติดตั้ง สำหรับอาคารพาณิชย์หรืออาคารสำนักงานขนาดใหญ่อาจมีการก่อสร้างเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น

ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม (ที่มา : [https://www.pccd.go.th/info\\_serv/water\\_wt.html](https://www.pccd.go.th/info_serv/water_wt.html))

053703653 ต่อ 152, 0931374023  
Facebook : กองสาธารณสุขฯ กต.บ้านดู่ เชียงราย  
ID line: phsasook

# ถัง/บ่อดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสีย



รายละเอียดติดต่อ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลตำบลบ้านดู่  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5370-3653 ต่อ 152